

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 368 /CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 04/6/2020 về việc hố thoát nước không nắp đậy  
trên vỉa hè đường Chương Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, ngày 04/6/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Hố thoát nước không nắp đậy**”, tác giả T.K.V có phản ánh trên vỉa hè tuyến đường Chương Dương, đoạn gần ngã ba Chương Dương – Phạm Tuấn Tài (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có một hố ga thoát nước khá lớn không có nắp đậy. Đề nghị đơn vị chức năng kiểm tra, khắc phục.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, nhận thấy hệ thống thoát nước tuyến đường Chương Dương, đoạn gần ngã ba Chương Dương – Phạm Tuấn Tài chưa được bàn giao cho Công ty quản lý, vận hành và khai thác. Tuy nhiên, hố ga không có nắp đậy tại vị trí trên có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công ty đã thi công lắp đặt các tấm đan hố ga bị mất, đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực, hoàn thành vào ngày 08/6/2020.

*(có hình ảnh đính kèm)*

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Minh Dũng**



*Hình ảnh trước xử lý tại hố thoát nước không nắp trên đường Chương Dương*



*Hình ảnh sau xử lý tại hố thoát nước không nắp trên đường Chương Dương*