

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 526/CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 23/7/2020 về việc đan cống bị vỡ  
và vỉa hè xuống cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 23/7/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài **“Đan cống bị vỡ và vỉa hè xuống cấp”**, tác giả có phản ánh tại góc tuyến đường Đồng Bài 4 – Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có một tấm đan cống bị vỡ lòi khung sắt; nắp cống thoát nước trên vỉa hè số 59B Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị vỡ nửa tấm sát lòng đường; vỉa hè gần cơ sở dầu tràm Tiên Ông, đường Lê Đức Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có một tấm đan cống quá nhỏ so với hố, tạo khe hở, khiến người bộ dễ bị lọt chân. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công lắp đặt, thay thế các tấm đan hố ga bị vỡ tại các vị trí nói trên, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, hoàn thành vào ngày 27/7/2020.

(có hình ảnh đính kèm).

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thành**





*Hình ảnh trước và sau xử lý tại vị trí đan vỡ góc tuyến đường Đồng Bài 4  
– Ngô Văn Sở*



*Hình ảnh trước và sau xử lý vị trí đan vỡ số 59B Lê Lợi*



*Hình ảnh trước và sau xử lý vị trí đạn vỡ trên vỉa hè đường Lê Đức Thọ*

duyenchth-31/07/2020 08:46:02-duyenchth-duy