

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 773 /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2020

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng
ngày 13/10/2020 về việc đan cống bị vỡ
trên đường Nguyễn Văn Linh

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 13/10/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Đan cống bị vỡ**”, tác giả có phản ánh đan cống trước số nhà 44 đường Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) bị vỡ lòi khung sắt. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công lắp đặt, thay thế tấm đan dầm cửa thu bị vỡ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, hoàn thành vào ngày 26/10/2020.


(có hình ảnh đính kèm).

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thành



Hình ảnh trước xử lý trước số nhà 44 đường Nguyễn Văn Linh



Hình ảnh sau sửa chữa vị trí hư hỏng trước số nhà 44 Nguyễn Văn Linh