

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 13/4/2023 về việc vỡ đạn và hư bó vỉa hè trên  
đường Nguyễn Tất Thành và đường Phan Đình Phùng

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 13/4/2023, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Vỡ đạn đậy, lấp đường thoát nước**” tác giả có phản ánh “*Nắp đậy đạn cửa thoát nước gần quán Khánh 1, số 1177 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị hư hỏng, bít kín đường thoát nước. Đề nghị đơn vị quản lý kiểm tra, thay mới nhằm đảm bảo việc thoát nước tại khu vực*”. Cùng mục đó, tin bài “**Bó vỉa hè bong tróc, hư hỏng**” phản ánh “*Bó vỉa hè tại khu vực ngã tư tuyến đường Trần Phú – Phan Đình Phùng (trước số 2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) bị bong tróc, hư hỏng. Cách đó khoảng 3 mét có hố ga bị vỡ, lò cốt sắt, gây khó khăn cho người đi bộ. Đề nghị đơn vị quản lý kiểm tra, sửa chữa*”.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, vệ sinh mương thu nước, thay mới các tấm đạn hư hỏng tại vị trí trước số 1177 Nguyễn Tất Thành, đảm bảo thoát nước và mỹ quan đô thị cho khu vực, hoàn thành vào ngày 14/4/2023.

Đối với bó vỉa hè tại ngã tư tuyến đường Trần Phú – Phan Đình Phùng, Công ty đến hiện trường kiểm tra thì nhận thấy vị trí bó vỉa hư hỏng đã được Công ty Cổ phần quản lý Cầu đường sửa chữa, thay thế. Hố ga thoát nước tại vị trí này không có dấu hiệu hư hỏng. Cách đó khoảng 3 mét, Công ty kiểm tra có một hố ga của Điện lực và một hố ga của tuyến cáp ngầm, không có dấu hiệu bị vỡ, hư hỏng.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Minh Dũng**

## HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



*Hình ảnh trước xử lý vị trí trước số 1177 Nguyễn Tất Thành*



*Hình ảnh sau xử lý vị trí trước số 1177 Nguyễn Tất Thành*



*Hình ảnh bó vỉa đã được sửa chữa tại ngã tư Trần Phú – Phan Đình Phùng*



*Các hố ga quanh khu vực ngã tư Trần Phú – Phan Đình Phùng*