

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

V/v phản hồi thông tin phản ánh trên Báo Đại Đoàn Kết
ngày 06/2/2023 về việc sụt lún ở ngã ba
đường Trần Bạch Đằng – Phan Tôn

Kính gửi: Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

Ngày 06/2/2023, trên Báo Đại Đoàn Kết có tin bài **“Đà Nẵng: Chậu cúc vàng cảnh báo tai nạn giữa ngã ba được thay bằng cái hố tròn”**, tác giả có phản ánh *“Chậu cúc vàng cảnh báo tai nạn giữa ngã ba đường có đông khách du lịch, phản ánh nắp hố ga của hệ thống xử lý nước thải ở ngã ba Trần Bạch Đằng – Phan Tôn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) trung tâm của khu du lịch ven biển Đà Nẵng sụt lún từ trước Tết Nguyên đán nhưng không được khắc phục.”*.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, được biết vị trí sụt lún tại ngã ba đường Trần Bạch Đằng – Phan Tôn thuộc hệ thống thu gom nước thải riêng lưu vực Mỹ Khê, Mỹ An do Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều hành dự án, chưa bàn giao Công ty quản lý, vận hành và khai thác. Do đó, Công ty kính đề nghị Ban QLDA chỉ đạo đơn vị thi công sớm sửa chữa vị trí hư hỏng nêu trên và phản hồi Báo Đại Đoàn kết khi hoàn thành.

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải kính báo Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Minh Dũng



Hình ảnh vị trí sụt lún tại ngã ba đường Trần Bạch Đằng – Phan Tôn