

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 476 /CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 07/7/2020 về việc đan cống hở  
trên đường Phạm Văn Xảo và đường Yết Kiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, ngày 07/7/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Đan cống hở**”, tác giả T.K.V có phản ánh trên vỉa hè tuyến đường Phạm Bằng đến tuyến đường Phạm Văn Xảo (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có tới 5 tấm đan cống thoát nước bị hở. Bên cạnh cây ATM số 2 Yết Kiêu lắp tấm đan quá nhỏ, nên tạo khe hở. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường theo các thông tin trên. Công ty đã tiến hành thi công lắp đặt thay thế các tấm đan tại hố ga thoát nước số 2 Yết Kiêu, hoàn thành vào ngày 08/7/2020 (có hình ảnh đính kèm).

Còn lại, hệ thống thoát nước tuyến đường Phạm Bằng đến tuyến đường Phạm Văn Xảo đã được bàn giao nguyên trạng cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty Daizico) tiếp nhận quản lý, vận hành, bảo trì. Do đó, Công ty đề nghị Công ty Daizico sớm có biện pháp sửa chữa và thông tin phản hồi đến Báo Đà Nẵng khi hoàn thành.

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng (phối hợp);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Minh Dũng**



*Hình ảnh trước xử lý vị trí đan hờ tại số 2 đường Yết Kiêu*



*Hình ảnh sau xử lý vị trí đan hờ tại số 2 đường Yết Kiêu*