

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

V/v phản hồi thông tin Báo Môi trường và Đô Thị  
ngày 11/5/2023 về việc nắp hố ga hỏng  
trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành

Kính gửi: Báo Môi trường và Đô Thị

Ngày 11/5/2023, Báo Môi trường và Đô thị có tin bài “**Hàng loạt nắp cống, hố ga hư hại đang “bẫy” người dân đi biển**” tác giả Duy Quốc có phản ánh “*Dọc theo tuyến đường bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), nhiều nắp cống hố ga bị hư hỏng, cong vênh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm dễ gây tai nạn cho người đi đường và khách du lịch*”.

Nhận được chỉ đạo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã kiểm tra thực tế hiện trường, xác nhận hố ga trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (đối diện nút giao Nguyễn Tất Thành – Trần Anh Tông về phía biển) là hố ga thoát nước. Công ty đã thi công lắp đặt, thay mới các tấm đan hố ga bị hư hỏng tại vị trí nêu trên, đảm bảo ao toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho khu vực, hoàn thành vào ngày 12/5/2023.

*(có hình ảnh đính kèm)*

Ngoài ra, qua kiểm tra hiện trường, Công ty xác nhận các nắp hố ga còn lại bị hư hỏng theo phản ánh của tin bài trên là hố ga của Điện lực.

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Minh Dũng**

## HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



*Hình ảnh trước xử lý vị trí nắp hố ga hư hỏng trên đường Nguyễn Tất Thành*



*Hình ảnh sau xử lý vị trí nắp hố ga hư hỏng trên đường Nguyễn Tất Thành*