

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 19/12/2023 về việc đan đập bị thủng  
tại ngã ba Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 19/12/2023, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Đan đập bị thủng**”, tác giả có phản ánh “*Tám đan đập hố ga trên vỉa hè tại ngã ba Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (phía chiều từ đường Nguyễn Sinh Sắc về đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị thủng một lỗ lớn, được che đập tạm, rất dễ lọt chân người đi bộ. Đề nghị đơn vị quản lý sửa chữa để phòng tránh tai nạn cho người dân.*”

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công lắp đặt sửa chữa các tấm đan hố ga bị vỡ trên vỉa hè tại ngã ba Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người đi bộ, hoàn thành vào ngày 20/12/2023.

*(có hình ảnh đính kèm)*

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Trung Nhân**

## HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



*Hình ảnh trước xử lý trên vỉa hè ngã ba Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc*



*Hình ảnh sau xử lý trên vỉa hè ngã ba Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc*