

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 557/CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng ngày  
04/7/2019 về việc hố sâu ngay lối đi trên  
đường Hồ Hán Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 04/7/2019, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Hố sâu ngay lối đi**” của tác giả Thái Kiều Vi nội dung phản ánh gần cuối đường Hồ Hán Thương (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có tấm đan cống thoát nước bị vỡ hoàn toàn, để lộ một hố sâu. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa để tránh tai nạn xảy ra.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã kiểm tra thực tế hiện trường, lắp đặt thay thế tấm đan hố ga, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, hoàn thành vào ngày 04/7/2019.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin phản ánh và kính báo quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Dũng



Hình ảnh trước xử lý ảnh garbage và ống H Hấn Th ống



Hình ảnh sau xử lý ảnh garbage và ống H Hấn Th ống