

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 596/CTTNXLNT-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng
ngày 18/8/2020 và ngày 20/8/2020 về vỉa hè
sụt lún và hố ga bị vỡ đạn trên các tuyến đường:
Phạm Như Xương, Lý Tự Trọng, nút Võ Thị Sáu
- 3 Tháng 2.

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 18/8/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Vỉa hè sụt lún, bong tróc**” và tin bài “**Hai tấm đạn bị vỡ**” phản ánh vỉa hè trước số nhà 161 Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị sụt lún; tấm đạn cống thoát nước đối diện số nhà 188 Lý Tự Trọng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) bị gãy, lún và tấm đạn sát lề đường ngã tư Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị vỡ. Cũng trên Báo Đà Nẵng ra ngày 20/8/2020, có tin bài “**Miệng cống thoát nước xuống cấp**”, tác giả có phản ánh miệng cống thoát nước trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bị xuống cấp. Đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, lắp đặt đạn, sửa chữa sụt lún vỉa hè trước số nhà 161 Phạm Như Xương. Đồng thời, thay thế các tấm đạn hố ga bị vỡ tại các vị trí phản ánh trước số nhà 188 Lý Tự Trọng và nút ngã tư Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2. Trước trường tiểu học Lý Tự Trọng, miệng cống thoát nước xuống cấp cũng đã được Công ty sửa chữa, hoàn thiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho các khu vực, hoàn thành vào ngày 20/8/2020.

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thành



Hình ảnh trước và sau xử lý vị trí vỉa hè sụt lún trước số 161 Phạm Như Xương



Hình ảnh trước và sau xử lý đôn hố ga bị vỡ đối diện số 188 Lý Tự Trọng



Hình ảnh trước và sau xử lý đôn hố ga bị vỡ nút đường Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2



Hình ảnh trước và sau xử lý miệng cống thoát nước xuống cấp trước trường tiểu học Lý Tự Trọng