

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng
ngày 18/11/2023 về việc sụt lún sát lề đường
trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 18/11/2023, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Sụt lún sát lề đường**”, tác giả có phản ánh “*Vỉa hè ngay miệng cửa thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn gần trạm bảo vệ dân phố số 4, Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bị sụt một mảng khá lớn sát lề, lấp kín đường nước chảy. Đề nghị đơn vị quản lý sửa chữa*”

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công lấp đặt sửa chữa mương thu, cửa thu nước bị hỏng trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người đi bộ, hoàn thành vào ngày 28/11/2023.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trung Nhân

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



Hình ảnh sụt lún trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành



Hình ảnh sau xử lý vị trí sụt lún trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành

