

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 899/CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên báo Đà Nẵng
ngày 08/12/2020 về việc đan cống bị vỡ trên tuyến
đường Hồ Hán Thương

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, ngày 08/12/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài “Đan cống vỡ”, tác giả phản ánh tấm đan cống thoát nước trên vỉa hè tuyến đường Hồ Hán Thương (đoạn gần đường Lê Đức Thọ, đối diện với Công ty Cầu tải tàu Văn Quý), phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bị vỡ, để lộ hố rất sâu. Đây là lỗi đi của ngư dân ra tàu bè, đề nghị đơn vị chức năng sửa chữa.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường và thi công lắp đặt, thay thế đan hố ga bị vỡ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, hoàn thành vào ngày 08/12/2020.

(Có hình ảnh kèm theo)

Vậy, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(A).

**GIÁM ĐỐC**

Hà Văn Thành

Hình ảnh đan hồ ga trên vỉa hè tuyến đường Hồ Hán Thương trước và sau khi xử lý



duyenchth-11/12/2020 09:51:51-duye