

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Số: **998** /CTTNXLNT-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày **03** tháng **12** năm 2019

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng ngày
19/11/2019 và ngày 28/11/2019 về đơn hồ ga bị vỡ
trên các tuyến đường Hồ Hán Thương
và đường Nguyễn Tất Thành


Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, Báo Đà Nẵng có các tin bài tác giả T.K.V phản ánh về các tấm
đơn hồ ga bị vỡ trên các tuyến đường Hồ Hán Thương và Nguyễn Tất Thành,
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường
và báo cáo cụ thể như sau:

- Ngày 19/11/2019, tin bài **“Bùn đất trên đường, đơn cống vỡ”** phản
ánh trên đường Hồ Hán Thương, đoạn trước Hợp tác xã trực vớt đóng sửa tàu
thuyền Bắc Mỹ An (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị ứ đọng nước và
hồ ga đối diện với tiệm Thế giới đồ cũ bị vỡ nắp. Công ty đã sửa chữa, thay tấm
đơn hồ ga mới, khắc phục vị trí hư hỏng nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông
cho khu vực.


- Ngày 28/11/2019, có tin bài **“Hố sâu trên vỉa hè”** phản ánh vỉa hè trước
quán hải sản Thái Bình Dương, số 535 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà,
quận Thanh Khê) bị sụt lún, để lại hố sâu. Công ty đã thi công thay thế tấm đơn
hồ ga bị hư hỏng và liên hệ Công ty Quản lý Cầu đường sửa chữa, hoàn thiện
vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho khu vực, hoàn thành
vào ngày 02/12/2019.

(Có hình ảnh kèm theo)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có
báo cáo phản hồi đến quý Báo được biết ./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (phối hợp);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Minh Dũng



Hình ảnh trước và sau xử lý tại vị trí hư hỏng trên đường Hồ Hán Thương



Hình ảnh trước và sau xử lý tại vị trí 535 Nguyễn Tất Thành