

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 447/CTTNXLNT-KT

V/v thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng  
ngày 30/6/2020 về việc bó vỉa hè, nắp cống hỏng trên  
đường Thanh Thủy – 3 Tháng 2 và đường Hoàng Sa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, ngày 30/6/2020, Báo Đà Nẵng có tin bài **“Bó vỉa hè, nắp cống hỏng”**, tác giả có phản ánh bó vỉa hè và nắp cống tại ngã ba tuyến đường Thanh Thủy – 3 Tháng 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị vỡ và bong tróc. Ngoài ra, tuyến đường Hoàng Sa (đoạn phía trước nhà hàng Nàng Tiên Cá, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có tấm đan cống trên vỉa hè bị vỡ. Đề nghị đơn vị chức năng khắc phục.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, tiến hành thi công lắp đặt, thay thế bó vỉa hư hỏng và sửa chữa vị trí đan hồ ga bị vỡ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho khu vực, hoàn thành vào ngày 01/7/2020.

*(có hình ảnh đính kèm)*

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT<sub>(H)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Minh Dũng**



*Hình ảnh trước và sau xử lý bó vỉa hỏng tại ngã ba tuyến đường Thanh Thủy – 3 Tháng 2*



*Hình ảnh trước và sau xử lý tại nắp cống bị vỡ trên đường Hoàng Sa*