

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: /CTTNXLNT-KT

V/v phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng
ngày 30/10/2024 việc sụt lún hố ga trước số nhà
631 đường Nguyễn Tất Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Vừa qua, ngày 30/10/2024, Báo Đà Nẵng có tin bài “Sụt lún hố ga” phản ánh “Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đối diện số nhà 631 có hố ga sụt lún, người dân chèn đá, giăng dây để cảnh báo. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa”.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế hiện trường, thi công thay thế dầm và lắp đặt lưới chắn rác hư hỏng tại vị trí cửa thu nước trước số nhà 631 đường Nguyễn Tất Thành, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, hoàn thành vào ngày 01/11/2024.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(H).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Minh Dũng

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



Hình ảnh trước xử lý cửa thu nước hư hỏng tại 631 đường Nguyễn Tất Thành



Hình ảnh sau xử lý cửa thu nước tại 631 đường Nguyễn Tất Thành