

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /CTTNXLNT-KT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

V/v phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng ngày 06/02/2025
về việc hố ga bị hở, bó vỉa hè hư hỏng tại
đôi diện số nhà 583 và 555 đường Kinh Dương Vương

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 06/02/2025, tin bài “**Hố ga nguy hiểm, bó vỉa hè hư hỏng**” tác giả có phản ánh “*Vị trí đôi diện số nhà 583 đường Kinh Dương Vương (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) có hố ga bị hở gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngoài ra khu vực gần số nhà 555 đường Kinh Dương Vương (cùng phường Hoà Minh) có bó vỉa hè hư hỏng, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý*”.

Công ty đã kiểm tra thực tế hiện trường tại vị trí đôi diện số nhà 583 đường Kinh Dương Vương và xác nhận vị trí này thuộc tuyến đường Hoà Minh 1, theo phân cấp quản lý thuộc UBND quận Liên Chiểu.

Ngoài ra, Công ty cũng đã kiểm tra thực tế hiện trường tiến hành sửa chữa, lắp đặt dặm bó vỉa cửa thu nước bị hỏng tại khu vực gần số nhà 555 đường Kinh Dương Vương nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, hoàn thành vào ngày 12/02/2025.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(T).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trung Nhân

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



Hình ảnh trước xử lý bó vỉa bị hỏng gần số nhà 555 đường Kinh Dương Vương



Hình ảnh sau xử lý bó vỉa bị hỏng gần số nhà 555 đường Kinh Dương Vương